

通学路危険箇所合同点検 対策箇所一覧表(平成28年度合同点検実施分)HP公表用

学校名	危険箇所		状況(現在の危険な状況)	合同点検実施日	対策状況	対策年度	対策の具体的内容	事業主体
	路線名	所在地						
大川小学校	市道下中開2号線	向島1664番地	大川スイミングスクール前の防護柵の高さが低い。	H28.11.24	安全指導		学校による安全指導	学校
大川小学校	市道南一ノ割東裏田線	向島2100番地	「止まれ」の標識が見えにくいので、一時停止をしない車両がある。	H28.11.24	対策済み	H28	路面表示塗り直し	市建設課
宮前小学校	①市道明治町上野中古賀線 ②市道榎ノ下松ノ下線	向島960番地2(東洋突板工芸から上野公民館への三差路)	上野公民館から登下校する子どもが横断するが、横断歩道がない。また交通量も多く、スピードを出す自動車が多く危険な状況である。	H28.11.24	安全指導		学校による安全指導	学校
宮前小学校	市道北一ノ割橋口線	酒見454～713番地(7ルティ大川事業所から丸大木工付近)	朝夕の交通量が多く、自動車がスピードを出す。	H28.11.24	対策済み	H30	カラー舗装	市建設課
宮前小学校	市道北一ノ割橋口線	江の津橋酒見側の交差点(7ルティ大川事業所付近)	カーブミラーが1枚(片側)しかないので、自動車が来ているか確認しづらい。	H28.11.24	対策済み	H28	カーブミラー設置	市建設課
宮前小学校	①国道442号 ②市道中原郷原川南線	酒見331番地2	変則4差路であるにもかかわらず、スピードを出す自動車が多い。	H28.11.24	対策済み	H28	横断歩道移設	福岡県警
宮前小学校	市道中原郷原線	酒見506番地	横断歩道がない。中原地区は、セントパウルマンションに住む児童が多いが、中原公民館方面へ行く時に、交差点を横断するが横断歩道がないので危険である。	H28.11.24	安全指導		学校による安全指導	学校
木室小学校	国道385号	荻島315番地	カーブで見通しが悪く、自動車がスピードを出して通る。	H28.10.28	対策済み	H28	路面表示	福岡県
木室小学校	県道柳川城島線	上白垣280番地付近	昨年、児童が飛び出し、自動車と接触する事故が起きている。	H28.10.28	対策済み	H28	路面表示	福岡県
木室小学校	市道大橋中木室向ノ内線	木室小学校前から三百交差点付近	歩道が狭く、大きなトラックが通ると危険である。	H28.10.28	安全指導		学校による安全指導	学校
田口小学校	市道手鍛冶町線	幅保283番地2付近(マルハン大川店とイマダ輪業の間)	道幅が狭く、登下校中にもかかわらず、自動車がスピードを出して通っていくので危険である。	H28.10.28	対策中	R3	路面標示	市建設課
田口小学校	国道208号	幅保253番地7付近(マルハン大川店の前)	交通量が多く、歩道が狭いため、登下校時に自動車や自転車と接触する恐れがある。	H28.10.28	対策中	H28～	歩道整備	福岡国道事務所
田口小学校	市道郷原一本線	上巻270番地1	信号がなく、見通しが悪い。交通量が多く、テニスコート側からは特に見えにくい。	H28.10.28	対策済み	H28	停止線、路面表示	福岡県警市建設課
田口小学校	市道畑中北田線	上巻(テニスコート横の通り)	きちんとした歩道がないため、自動車が離合する時が危険である。(特に自転車で、何人か転倒した)	H28.12.26	対策済み	R2	路肩補修 車道外側線塗り直し	市建設課
田口小学校	市道下丸東村中線	北古賀176番地3付近	道幅がかなり狭くなっているが、減速することなく自動車が行進しているため非常に危険である。	H28.12.26	対策済み	H29	路面表示	市建設課
田口小学校	①県道鎌ヶ江酒見間線 ②市道南村中北村中線	北古賀	ガードレール(防護柵)が部分的な設置のため、未設置箇所付近で子ども達が進んでいる姿があり、クレークに転落する危険がある。	H28.10.28	安全指導		学校による安全指導	学校
田口小学校	市道北古賀榎津線	北古賀(北古賀交差点から旭町公民館付近まで)	道幅が狭いが交通量が多い。見通しが悪い箇所が多く自動車との接触事故も発生している。	H28.12.26	対策済み	R1	車道外側線塗り直し カラー舗装	市建設課
田口小学校	県道水田大川線	三丸473番地1付近(ファミリーマート付近)	ファミリーマート側は、歩道がなく見通しが悪いため、人や自動車が私道から県道に出る際、ファミリーマートから自動車が急に出てきて危険である。	H28.10.28	安全指導		学校による安全指導	学校
田口小学校	市道認定なし	三丸77番地付近	道路側にはガードレールがあるが、横がないため危険である。	H28.12.26	安全指導		学校による安全指導	学校
田口小学校	国道208号	三丸1450番地10	交通量が多い。	H28.10.28	対策中	H24～	歩道整備	福岡国道事務所 福岡県警
田口小学校	市道田口学校前小坂井線	三丸1857番地～1900番地2付近	ガードレールが錆びており、耐久性の問題と錆による怪我の恐れがある。	H28.12.26	対策済み	H28	ガードレール取替え	市建設課
田口小学校	市道田口学校前小坂井線	三丸1856番地1付近	途中まではガードレールがあるが、少し入った箇所は防護柵がないため転落する危険がある。	H28.12.26	安全指導		学校による安全指導	学校
田口小学校	市道田口学校前小坂井線	三丸138番地付近	道幅が狭いが、交通量が多い。	H28.12.26	対策済み	H30	道路拡幅	市建設課
田口小学校	国道208号	坂井683番地	交通量が多い。横断歩道に信号がない。	H28.10.28	対策中	H24～	歩道整備	福岡国道事務所 福岡県警
田口小学校	市道田口学校前小坂井線	坂井415番地	カーブで見通しが悪い。夕方になると、自動車が結構通るため危険である。	H28.12.26	対策済み	H29	路面表示	市建設課
田口小学校	市道田口学校前小坂井線	坂井613番地3	朝、夕方は、交通量が多く、急に自動車や自転車が飛び出してくる。	H28.12.26	対策済み	H30	路面表示	市建設課
田口小学校	県道柳川城島線	鬼古賀595番地付近	横断歩道の白線がうすい。(消えかかっている)自動車が多く、スピードを出すので危険である。	H28.10.28	対策済み		横断歩道の塗り直し	福岡県警
川口小学校	県道新田西蒲池線	新田	見通しが悪い。	H28.11.29	安全指導		学校による安全指導	学校
川口小学校	市道上新田一木南線	一木509番地(大川南中前)	水溜りが道路半分までくる。	H28.12.26	対策済み	H28	舗装補修	市建設課
川口小学校	市道上新田一木南線	一木509番地(大川南中前から正覚寺までのカーブ)	交通量が多くスピードを出す車が多いが、カーブミラーがない。中学生の自転車と離合する際よける所がない。	H28.12.26	対策済み	H29	カーブミラー設置 カラー舗装	市建設課
川口小学校	市道上新田一木南線	九網352番地	側溝のブロックが欠損し、自転車の転倒の恐れがある。	H28.12.26	対策済み	H29	側溝補修	市建設課
川口小学校	県道新田榎津線	九網331番地4	左方向から来る子ども達に気付きにくい。	H28.11.29	対策済み	H28	路面表示 カーブミラー調整	市建設課
川口小学校	県道新田榎津線	紅粉屋橋から一木点滅信号	車がスピードを出す。	H28.11.29	対策済み	H28	路面表示	福岡県
川口小学校	市道津村北島線	一木1356番地付近	既設のカーブミラーが見えにくい。	H28.12.26	対策済み	H28	カーブミラー調整	市建設課

通学路危険箇所合同点検 対策箇所一覧表(平成28年度合同点検実施分)HP公表用

学校名	危険箇所		状況(現在の危険な状況)	合同点検実施日	対策状況	対策年度	対策の具体的内容	事業主体
	路線名	所在地						
川口小学校	市道島田北田ノ二線	一木418番地付近	住宅の生垣により、見通しが悪い。	H28.12.26	安全指導		学校による安全指導	学校
川口小学校	市道認定なし	一木1390番地	崩落の危険がある。	H28.12.26	安全指導		学校による安全指導	学校
川口小学校	①市道東村内水入町線 ②市道東村内城跡線	津284番地付近	見通しが悪く、道幅が狭い。	H28.11.29	安全指導		学校による安全指導	学校
川口小学校	市道東村内水入町線	津284番地付近	道幅が狭い。	H28.12.26	安全指導		学校による安全指導	学校
川口小学校	市道東村内水入町線	津323番地付近	人が少ない。	H28.12.26	安全指導		学校による安全指導	学校
川口小学校	市道津村北島線	津	交通量が多い。	H28.12.26	安全指導		学校による安全指導	学校
川口小学校	県道本町新田大川線	新田1333番地2付近	歩道が狭い。朝は通勤車と登校時間が重なり危険である。	H28.11.29	対策済み			福岡県
川口小学校	県道本町新田大川線	新田	道路に高低差があり、少しカーブになっていて橋の欄干で見えにくい。特に右折季節によっては、雑草が1m近くになるため、まずまず見えにくくなる。	H28.11.29	安全指導		学校による安全指導	学校
川口小学校	県道本町新田大川線	新田	T字路であり、既設のカーブミラーはあるが見えにくい。	H28.11.29	安全指導		学校による安全指導	学校
川口小学校	市道上新田一木南線	一木1375番地付近(古賀精肉店付近のT字路)	北島団地方面から来ると、川口小方面及び逆方面から来る車が分かりにくい。	H28.12.26	対策済み	H28	路面表示	市建設課
川口小学校	市道上新田一木南線	一木1319番地付近(一木幼稚園付近交差点)	カーブミラーが電柱と重なり、見えにくい。自動車も歩行者もきているのが分からない。スピードを出す自動車が多い。	H28.12.26	安全指導		学校による安全指導	学校
川口小学校	市道郷原一木線	一木220番地5付近(川口カントリー沿岸に行く道路)	川口カントリーから沿岸道路に抜けるために交通量が多い。(大型車も多い)見通しが良いため、スピードを出している車が多い。横断歩道が無いため、子どもの登下校時に危険である。	H28.11.29	安全指導		学校による安全指導	学校
川口小学校	県道新田榎津線	新田(まるひろ酒店付近)	道幅が狭く、脇に溝がある。見通しが悪いのに、自動車がスピードを出す。	H28.11.29	対策済み	H30~31	道路拡幅	福岡県
大野島小学校	市道梅ヶ浦大角宮之前線	大野島2569番地	ガードレールや防護柵がないため、転落する恐れがある。	H28.11.29	対策済み	H28	ガードレール設置	市建設課
大川中学校	①県道宮本大川線 ②市道薬師筋線	酒見631番地	交通事故(自転車、歩行者)と自動車との事故	H28.11.24	安全指導		学校による安全指導	学校
大川中学校	堤小保線	酒見(小保から旧大川駅付近)	交通事故(自転車、歩行者)と自動車との事故	H28.11.24	安全指導		学校による安全指導	学校
大川中学校	市道北一ノ割橋口線	酒見(江の津橋交差点付近)	交通事故(自転車、歩行者)と自動車との事故	H28.11.24	安全指導		学校による安全指導	学校
三又中学校	県道鐘ヶ江酒見間線	鐘ヶ江722番地	歩道がなく、トラックの交通量が多く離合時は歩くスペースがない。	H28.11.24	対策済み	H29	樹木剪定	福岡県
三又小学校	市道北口分田西口分田線	中古賀561番地1付近	橋の両側に、ガードレール(防護柵)がないため危険である。	H28.11.24	安全指導		学校による安全指導	学校
三又小学校	県道鐘ヶ江酒見間線	鐘ヶ江68番地	カーブミラーはあるが、樹木で見えにくくなっている。区画線(白線)も消えている。	H28.11.24	対策済み	H30	道路拡幅	福岡県
三又小学校	市道中ノ割御供田線	中古賀537番地5付近	道路端が低くなり、ガードレールとの隙間が大きいため、転落の危険性がある。橋や道路沿いにガードレール(防護柵)がないため、危険である。	H28.11.24	対策中	H28~	ガードレール設置 ガードレール改修	市建設課
三又小学校	市道茅島筒江前線	中古賀81番地付近	歩道が途中で切れているので、切れたところから道路を横断する。カーブなのでとても危険である。	H28.11.24	安全指導		学校による安全指導	学校
三又小学校	市道汐入大野線	鐘ヶ江654番地11付近	橋近くにはガードレールがあるが、クリーク沿いはガードレール(防護柵)がないため、転落する恐れがある。	H28.11.24	安全指導		学校による安全指導	学校
三又小学校	市道南中島反甫線	中古賀812番地1付近	ガードレールや防護柵がないため、転落する恐れがある。	H28.11.24	対策済み	H28	ガードレール設置	市建設課
道海島小学校	①市道旧道海島小学校前線 ②県道佐賀大川線	道海島556番地付近	横断歩道の白線が薄くなり見えにくい。	H28.11.24	対策済み	H30	歩道塗り直し	福岡県警