

通学路危険箇所合同点検 対策箇所一覧表(平成29年度合同点検実施分)HP公表用

学校名	危険箇所		状況(現在の危険な状況)	合同点検実施日	対策状況	対策年度	対策の具体的内容	事業主体
	路線名	所在地						
大川小学校	明治町上野中古賀線	向島(有限会社トマト付近)	横断歩道のない点滅信号で車がスピードを出す。		安全指導		学校による安全指導	学校
大川小学校	水田大川線	向島(新花宗橋と県道の合流点)	スピードを出す車が多く、横断歩道が長い。	H29.11.16	対策済み	H30	移動式ガードレール、車線分離標設置	福岡県
宮前小学校	下碓北田線	向島6-5(水門付近)	路側帯が北側にあるため、立野木材方面から登校する児童は道路を横断するが、横断歩道がない。	H29.11.16	安全指導		学校による安全指導	学校
宮前小学校	鐘ヶ江酒見間線	酒見橋付近	酒見橋整備後、交通量増。カーブしているため見通しが悪いが、木室方面からの一旦停止がなくなり、減速せずに走行する。横断歩道がないため危険である。	H29.11.16	対策済み	H29	路面標示	福岡県
宮前小学校	国道442号中原郷原線	宮内交差点	信号待ちのエリアが狭いため、複数人待機する場合、車道にはみ出す。	H29.11.16	安全指導		学校による安全指導	学校
三又小学校	鐘ヶ江酒見間線	鐘ヶ江694-2付近	路側帯の白線が消え、工事でグリーンベルトが途切れている(車道との区別がつかない。)	H29.11.30	対策済み	H29	グリーンベルト設置	福岡県
三又小学校	鐘ヶ江酒見間線	鐘ヶ江68付近	樹木でカーブミラーが見にくい。	H29.11.30	対策済み	H29	樹木剪定	福岡県
三又小学校	鐘ヶ江酒見間線	三又小学校正門前		H29.11.30	安全指導		学校による安全指導	学校
三又小学校	鐘ヶ江酒見間線	中古賀交差点～中古賀三角		H29.11.30	対策済み	H29	グリーンベルト設置	福岡県
三又小学校	大川大木線	セブンイレブン鐘ヶ江店		H29.11.30	対策済み	H29	ポストコーン設置	福岡県
三又小学校	大川大木線	下林			対策済み	H30	グリーンベルト設置検討	福岡県
道海島小学校	道海島東西線	道海島234付近	速度規制がなく、車がスピードを出しやすい。		対策済み	H29	標識設置	福岡県警
木室小学校	国道442号大橋中木室向ノ内線	三百交差点から入道橋交差点	通行量が多く、スピードを出すうえ、歩道が狭い。	H29.11.16	安全指導		学校による安全指導	学校
木室小学校	新堀上鉤先線	中八院1044付近(田中商店)	市道は車が離合できないほど狭く、歩道がない。県道に接続するところも交通量はそれほど多くないがスピードを出して通行している。学校に向かって道路の右側(片側)しか歩道がないため道路を横切つて歩道がある方に通行するときにとても危険である。	H29.11.16	安全指導		学校による安全指導	学校
田口小学校	広木栗本線	三丸2069付近	通学時間に交通量が多い。		安全指導		学校による安全指導	学校
田口小学校	鐘ヶ江酒見間線	郷原577-1(旧田口駐在所付近)	橋幅が狭く歩行者の横ぎりぎりを車が通行する。	H29.11.16	対策済み	H29	区画線の引き直し	福岡県
田口小学校	鐘ヶ江酒見間線	三丸1017付近	有明沿岸道路インター前で交通量が多く、道路幅が狭く、一部歩道がない		安全指導			福岡県
川口小学校	新田榎津線	九網	カーブしているため、出入りの車から歩行者や車が見えにくい。	H29.11.16	安全指導		学校による安全指導	学校
川口小学校	新田榎津線	新田294付近	道幅が狭いのに速度超過の車両が多い。	H29.11.16	対策済み	H29	路面標示	福岡県
川口小学校	津村北島線	津294付近	ガードレールが錆びて古い。傾いている。	H29.11.16			強度的に問題なし	市建設課
川口小学校	新田榎津線		歩道から車が見えない。	H29.11.16	対策済み	H29	樹木剪定	福岡県
大野島小学校	大牟田川副線	大野島2418(農協前横断歩道)	大型車の通行が多いが、信号がないため横断するのに危険である。		対策済み	H29	押ボタン式信号設置	福岡県警
大野島小学校	梅ヶ浦、大角宮之前線		通学路とクレークの境がはっきりせず、柵等もないため危険である。	H29.11.16	対策済み	H30	防護柵の設置	市建設課
大野島小学校	内開中通、小佐井開線	大野島1408-2	止まれや停止線が消えかかっている。		対策済み	H30	停止線、路面標示	福岡県警 市建設課
三又中学校	中ノ割御供田線	中古賀(古賀装研付近)	横断歩道がないため道路の左側を歩いている。	H29.11.30	安全指導		学校による安全指導	学校
三又中学校	茅島筒江前線	下林交差点	点滅信号で徐行されていない。	H29.11.30	安全指導		学校による安全指導	学校
三又中学校	茅島筒江前線	下林(旧道からの三差路)	旧道優先なのに新道から一旦停止していない。		安全指導		学校による安全指導	学校
三又中学校	中古賀下林線	下林349付近	カーブミラーの角度が悪い(右側の進入がわかりづらいため前方に設置してほしい。)	H29.11.30	対策済み	H30	カーブミラー調整	市建設課
三又中学校	本木室中古賀線	諸富555付近	電灯なし。路肩崩壊部分あり。	H29.11.30	安全指導		学校による安全指導	学校
三又中学校	本木室中古賀線	諸富263付近	S字カーブで見通しが悪い。	H29.11.30	対策済み	H30	路面標示	市建設課
三又中学校	本木室中古賀線	諸富17-1付近	見通しが悪い。	H29.11.30	対策済み	H30	路面標示	市建設課
三又中学校	北ノ口、下中小路線	中古賀622付近	見通しが悪いので、看板等の設置が必要。	H29.11.30	安全指導		学校による安全指導	学校
三又中学校	385号線大川大木線		電灯がない。夜はかなり暗い。	H29.11.30			外灯設置は地元要望による	市
大川桐葉中学校	水田大川線	東町交差点から明治橋までの区間	歩道が狭く、自動車の通行量が多い。	H29.11.16			通学路ルートの検討	学校
大川桐葉中学校	鐘ヶ江酒見間線	中古賀493-1付近	角の植木が繁っているかと先まで出ないと確認しづらい。T字路がカーブしていて見通しが悪いのにカーブミラーが小さく確認しづらい。	H29.11.30	対策済み	H29	樹木剪定	福岡県
大川桐葉中学校	中古賀下林線	下青木300(下青木公民館跡)	下青木公民館が取り壊されたあと、ガードレールがなく危険。		対策済み	H30	ガードレール設置	市建設課