

通学路危険箇所合同点検 対策箇所一覧表(平成30年度合同点検実施分)HP公表用

学校名	危険箇所		状況(現在の危険な状況)	合同点検実施日	対策状況	対策年度	対策の具体的内容	事業主体
	路線名	所在地						
大川小学校	南一ノ割東裏田線	向島1909-1(プリムローズ前)	水路のガードレールが途中から切れている。		対策済み	H30	ガードレール設置	市建設課
大川小学校	大溝、水落線	榎津(国際医療大学付近)	白線が消えていて見えにくい		対策済み	H30	車道外側線塗り直し	市建設課
大川小学校	県道水田大川線 中原榎津線、新茶屋東町線	東町交差点付近	自転車用の白線(車道外側線)が消えている	H30.11.19	安全指導		学校による安全指導	学校
宮前小学校	国道442号 中原郷原線	宮内交差点	横断歩道の歩行者用信号の時間が短い。	H30.12.6	対策済み	H30	歩行者用信号の時間を延ばす	福岡県警
宮前小学校	国道442号	酒見26番地付近	急カーブ、歩道が狭く、車から歩行者が見えにくい。また車がスピードを出す。	H30.11.20	対策済み	H30	区画線の引き直し	福岡県
宮前小学校	中島、下白内線	酒見団地付近	朝夕に抜け道として車が多く、猛スピードを出す。	H30.11.20	継続中		取締強化	福岡県警
三又小学校	県道47号線	若波酒造付近	横断歩道がない。	H30.11.19	安全指導		通学路ルートの検討	学校
三又小学校	県道久留米城島大川線	鐘ヶ江大橋信号付近	交通量(特に大型車)が多く歩道がないため通学が危険。		対策中		歩道の設置	福岡県
三又小学校	県道765号線 市道汐入多越田線	鐘ヶ江456番地付近 交差点	見通しが悪く道幅が狭い交差点なので歩行者が危険。	H30.11.19	安全指導		学校による安全指導	学校
三又小学校	茅島簡江前線	下林395番地付近	見通しが悪く道幅が狭い交差点なので歩行者が危険。	H30.11.19	対策済み	R1	路面表示	市建設課
道海島小学校	県道19号線	道海島370番地付近	道幅が狭く、路側帯がない。	H30.11.20	対策済み	H30	外側線による速度抑制	福岡県
木室小学校	国道385号 大橋中木室向ノ内線	三百交差点から入道橋交差点	通行量が多く、スピードを出すうえ、歩道が狭い。	H30.11.20	対策済み	H30	路面表示	福岡県
木室小学校 大川東中学校 大川桐薫中学校	国道385号	大川東中から北へ300m程の大橋付近	車の通行量も多くスピードを出している車も多い上、車道が狭くなっており、児童生徒が安心して登下校できない。	H30.11.20	対策済み	R1	グリーンベルトの設置	福岡県
田口小学校	田口学校前小坂井線	三丸138番地付近	道路拡張工事は完了したが、見通しがよくなったので、前より慎重に左右確認しない車が増えたようだ。	H28.12.26	安全指導		学校による安全指導	学校
田口小学校	国道208号	三丸1380番地付近	歩道がなく交通量も多いため危険。		対策中	H24~	歩道整備	福岡国道事務所
田口小学校	国道208号線 三丸古賀村中線 馬場添大坪線	三丸1450番地10 (ローソン付近)	交通量が多い、トラックが多くスピードを出しているため危険	H28.10.28	対策済み	R1	路面表示	市建設課
田口小学校	田口学校前小坂井線	三丸1856番地付近	歩道の白線が消えている。	H28.12.26	対策済み	R1	白線の引き直し	市建設課
田口小学校	県道水田大川線	三丸473番地1付近 (ファミリーマート付近)	ミラーがないので左右確認も怖い。	H28.10.28	安全指導		ミラーに関しては、個人負担で道路管理者へ申請して許可を得なければならない。(私道のため)	学校
田口小学校	国道208号線	三丸(兼木交差点)	交通量が多い、歩道も歩行者信号もあるが昨年事故が起きている。		安全指導		学校による安全指導	学校
田口小学校	国道208号線 県道702号線	坂井(大坂井信号付近)	交差点の車用信号が一方方向のため、歩行者を巻き込む危険あり。		対策済み	H30	信号機設置	福岡県警
田口小学校	県道水田大川線	①鬼古賀(新運輪 ~西浦池北信号) ②車主賀(新運輪	①大型トラックが頻繁に通るが歩道が狭い、雨天時は特に白線が薄い。 ②通学時の交通量が多くスピードを出す	H30.11.20	①対策済み ②横断歩道塗 り直し	①R1 ②H30	①白線の引き直し ②横断歩道塗り直し	①福岡県 ②福岡県警
田口小学校	田口学校前小坂井線	坂井416番地付近	道幅が狭く、見通しが悪い。車の量が多い。	H30.11.20	対策済み	R1	樹木の伐採	市建設課
田口小学校	北古賀榎津線 南村中神ノ前線	北古賀140番地付近	ミラーはあるが、子ども達では確認できず、右角の家で更に見通しが悪く、横断する際に危険である。	H28.10.28	対策済み	R1	カラー舗装	市建設課
田口小学校	畑中北田線	上巻315番地5	横断歩道、路側帯が消えている。		対策済み	R1	横断歩道 路側帯塗り直し	福岡県警 市建設課
田口小学校	北古賀榎津線	上巻65番地1~130 番地1付近	道が狭いのに、交通量が多くスピードを出す車が多い。「通学路」の標識等を設置してほしい。	H30.11.20	対策済み	R1	カラー舗装実施済 路面表示実施予定	市建設課
田口小学校	いちよう通り	郷原(図書館北交 差点)	朝の通学時、曲がる車のスピードが速くて危険。		継続中		警察による取締強化	福岡県警 学校
田口小学校	郷原一本線	幅保	横断歩道の信号が赤になると信号待ちの車が渋滞し、下校中の児童が横断歩道を渡る時に対向車線の車が見えにくい。		対策済み	H30	路面表示	福岡県警
川口小学校	県道18号	一木780番地11 (ローソン付近)	多くの児童が通学しているが、歩道が狭く交通量が多い。	H30.11.20	検討中			福岡県警 福岡県
大野島小学校	県道大詫間大川線	大野島(武下住建 付近)	車道が狭く路肩を歩く歩行者が危険な状況にある		対策済み	H28-R2	路肩整備	福岡県
川口小学校 大川南中学校	新田榎津線	堤町交差点付近	スピードが出ている状態で、止まらずに県道へ出る車が多い。	H29.11.16	対策済み	H30	一時停止規制	福岡県警
大川南中学校	県道新田榎津線	新田(まるひろ酒店 付近)	道幅が狭く見通しが悪いのに、自動車スピードを出す。	H29.11.16	対策済み	R1	一部道路拡張	福岡県
大川桐薫中学校	明治町上野中古賀 線	大川市郵便局から 大川小学校周辺の 道路	道幅が狭いわりに、自動車の通行量が多い。		安全指導		学校による安全指導	学校

通学路危険箇所合同点検 対策箇所一覧表(平成30年度合同点検実施分)HP公表用

学校名	危険箇所		状況(現在の危険な状況)	合同点検実施日	対策状況	対策年度	対策の具体的内容	事業主体
	路線名	所在地						
大川桐薫中学校	明治町上野中古賀線 出来島荒開線	本木室1005番地8 (松寿苑付近)	街灯、ガードレールがないのでクリークに転落の危険。		対策済み	H30	ガードレール設置	市建設課
大川桐薫中学校	茅島筒江前線	中古賀486-1地先 ~下林336地先	自転車通学生徒の横断が危険。	H30.11.20	対策中	R2~	グリーンベルトの設置 (設置区間:中古賀486-1地先~下林336地先)	市建設課
大川桐薫中学校	県道宮本大川線	本木室交差点西	自転車通学生徒の横断が危険。	H30.11.20	対策済み	H30	路面表示	福岡県
大川桐薫中学校	鬼古賀下林線	本木室交差点南 (旧国道385号と市道の三叉路)	自転車通学生徒の横断が危険。	H30.11.20	対策済み	R1	路面表示	市建設課