

通学路危険箇所合同点検 対策箇所一覧表(令和元年度合同点検実施分)HP公表用

整理番号 (HP非公開)	学校名	危険箇所		状況(現在の危険な状況)	合同点検 実施日	対策状況	対策年度	対策の具体的内容	事業主体
		路線名	所在地						
大川-163	大川小学校	水田大川線	東町交差点から明治橋までの区間	路側帯の白線が消えかけている。	R1.10.28	対策済み	R2	白線の引き直し	福岡県
大川-164	大川小学校	大溝、水落線	榎津(国際医療大学南門付近)	大学から停止せずに出てくる自転車と児童がぶつかりそうになっている。		安全指導	R1	大学への指導	市
大川-165	大川小学校	大溝、水落線	上巻交差点	交差点の角にある看板の下部分が腐食してはがれかかっており、歩道の上に落下する危険がある。		安全指導	R1	持ち主への指導	市
大川-166	大川小学校	市道下中間2号線	向島1927~2087	一方通行の道路だが、逆走する車やスピードを出して走る車が多い。また路側帯があるのか分からないくらい白線が消えている。	R1.10.28	対策済み	R2	路面表示 白線の引き直し	市建設課 福岡県警
大川-167	大川小学校	水田大川線	向島(新花宗橋と県道の合流点)	交通指導で立ってもらっているが、スピードを出す車が多く、一時停止をしない車があり、非常に危ない。	R1.10.28	対策中		警察による取締強化	福岡県警
大川-168	宮前小学校	県道鐘ヶ江酒見間線	皇后社付近	歩道の道幅がせまい	R1.10.28	安全指導		学校による安全指導	学校
大川-169	三又小学校	市道茅島簡江前線	中古賀242付近	歩道の線が切れている。また、歩道が狭くスピードを出している車が多い。	R1.10.28	対策済み	R1	白線の引き直し	市建設課
大川-170	三又小学校	県道久留米城島大川線	鐘ヶ江57付近	木の枝が歩道まで伸びていて歩行ゾーンが狭くなっている。横断歩道がないので狭い歩道を通らなくてはならず危険である。	R1.10.28	対策中		歩道の設置 樹木剪定	福岡県
大川-171	三又小学校	鐘ヶ江酒見間線	鐘ヶ江700~720付近	木の枝が歩道まで伸びていて歩行ゾーンが狭くなっている。壊れたブロック塀があり、歩道に倒れるおそれがある。	R1.10.28	対策済み		樹木剪定	福岡県
大川-172	木室小学校	大橋中木室向ノ内線	木室小学校前正門前	横断歩道のたまりが狭くあぶない、特に木室郵便局側が狭い。	H30.11.20	安全指導		学校による安全指導	学校
大川-173	田口小学校	鐘ヶ江酒見間線	郷原信号から北古賀信号まで	交通量が多く、商業施設等に侵入する車両のスピードが速い。歩道および縁石がない。カラー舗装が一部色が剥けている。	R1.10.28	対策済み	R2	カラー舗装の塗り直し	福岡県
大川-174	田口小学校	鐘ヶ江酒見間線	郷原577-1(旧田口駐在所付近)	橋とフェンスの間に隙間が広く空いている。		対策済み	R2	ラバーポール設置	福岡県
大川-175	田口小学校	国道208号	幡保交差点付近(マクドナルド付近)	交通量が多く、自転車等もよく通行している。		対策中	R3	防護柵設置	福岡国道事務所
大川-176	川口小学校	津町北島線		道路が狭く朝の時間車がよく通る。通学路して利用する児童が多いが歩道が狭い。		対策中	R2~	グリーンベルトの設置 (設置区間: 大字津250-1地先~大字一木1370-6地先)	市建設課
大川-177	大川桐薫中学校	中原郷原川南線 大吹ヶヶ外瓦巻線 油田・供日田線	下木佐木1167-1付近	道幅が狭く、変形5差路で見通しが悪い。	R1.10.28	対策済み	R1	路面表示	市建設課
大川-178	大川桐英中学校	新田榎津線		木が茂って、左の脇道から出てくる車がまったく見えない。	H29.11.26	対策済み		家屋解体により問題解決	市建設課
大川-179	大川桐英中学校	東内開菜水園通り線	紅粉屋504付近	周辺に街灯がなく、夜が真っ暗になる。特に冬の下校時は暗くなり、危ない。		安全指導		学校による安全指導	学校

既出の危険箇所は削除しています。