

6. 建物の構造、建て方、住宅の耐震工事状況別持ち家数

区 分	総 数	耐震工事をした						耐震工事はしていない
		総数	壁の新設・補強	筋かいの設置	基礎の補強	金具による補強	その他	
持ち家総数	9,030	250	110	30	30	90	30	8,780
木造	7,440	220	110	20	20	80	20	7,220
防火木造	990	20	-	10	10	10	10	970
非木造	600	0	-	-	-	0	-	590
その他	0	-	-	-	-	-	-	0
一戸建	8,810	250	110	30	30	90	30	8,560
木造	7,390	220	110	20	20	80	20	7,160
防火木造	980	20	-	10	10	10	10	960
非木造	440	0	-	-	-	0	-	440
その他	0	-	-	-	-	-	-	0
長屋建	30	-	-	-	-	-	-	30
木造	30	-	-	-	-	-	-	30
防火木造	-	-	-	-	-	-	-	-
非木造	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
共同住宅	160	-	-	-	-	-	-	160
木造	-	-	-	-	-	-	-	-
防火木造	10	-	-	-	-	-	-	10
非木造	150	-	-	-	-	-	-	150
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	30	-	-	-	-	-	-	30
木造	20	-	-	-	-	-	-	20
防火木造	-	-	-	-	-	-	-	-
非木造	10	-	-	-	-	-	-	10
その他	-	-	-	-	-	-	-	-

1) 複数回答であるため、内訳の合計とは必ずしも一致しない

資料: 企画課