


X



○


+

+



ボーリング柱状図

調 査 名										「大川の駅」整備造成基本計画策定業務委託										ボーリングNo													
事業・工事名										シートNo																							
ボーリング名		No. 1		調査位置		大川市大字大野島地内														北 緯		33° 12' 28.9"											
発 注 機 関		大川市役所 企画課 大川の駅推進室				調査期間		令和 4年 6月 13日 ～ 4年 6月 15日														東 経		130° 21' 20.6"									
調 査 業 者 名		主任技師				現 場 代 理 人		コ ン ク リ ー ト 鑑 定 者		ボーリング 責 任 者																							
孔 口 標 高		2.001m		角		180° 上 90°		方 向		北 0° 270° 西 180° 南 90° 東		地 盤 勾 配		鉛 直 90° 水 平 0°		使 用 機 種		試 錐 機		D O - D		ハンマー 落 下 用 具		半 自 動									
総 掘 進 長		20.00m		度		0°		向								エ ン ジ ン		N F D - 9		ポ ン プ		B G - 3											



ボーリング柱状図

調 査 名 道の駅整備予定地地盤対策工設計業務委託 ボーリングNo									
事業・工事名									
シートNo									
ボーリング名	No. 2	調査位置	福岡県大川市大字大野島地内					北 緯	
発 注 機 関	大川市役所 大川の駅整備 振興課		調査期間	令和 5年 7月 27日 ～ 5年 7月 31日				東 経	
調査業者名	主任技師		現 場 代 理 人	コ ア 鑑 定 者				ボーリング責任者	
孔 口 標 高	1.98m	角 度 方 向 北 0° 東 90° 西 270° 南 180°	地盤勾配 水平0° 鉛直 90°	使用機種	試 錐 機		ハンマー落下用具		半 自 動
総掘進長	22.00m		エンジン	NFD9		ポン プ		B G - 3	

